Звездочка СММ 00.601



Рис. 37. Схема расположения ремней, цепей, шкивов, звездочек.